

## **Relatório dos serviços executados no mês de Novembro/2019.**

### **01- Centro Regional de Eventos**

#### **Av. José Munia nº. 5640 - Chácara Municipal.**

-Serviço geral:

Reparo em alvenaria de boca de lobo do estacionamento danificada por veículo não identificado.

Reparo em 09 pontos do petite pavê da calçada de entrada da secretaria.

Acompanhamento técnico de arquiteta da empresa contratada para adequação de segurança no ginásio na finalização do projeto.

Montagem de 06 placas de sinalização para as áreas de estacionamento do CRE a serem instaladas posteriormente.

-Serviço terceirizado:

Reparo no telhado do CRE visando correção de pontos que apresentam goteiras.

-Serviço de Elétrica:

Substituição de 03 lâmpadas fluorescentes comum por LED 18 w sala da LRFS.

Substituição de 01 interruptor de ventilador no refeitório.

### **02- Centro Esportivo Eldorado**

#### **Av. Monte Aprazível 2640 - Eldorado.**

-Acompanhamento técnico diário das obras de reforma da pista de atletismo e das arquibancadas.

-Participação em reunião na superintendência da Caixa sobre a obra de reforma.

### **03 - Cidade da Criança**

#### **Rua Daniel Antônio de Freitas s/nº. - Distrito Industrial.**

#### **BARRACÃO – Oficina.**

-Serviço geral:

Construção de totem em alvenaria, bem como instalação elétrica e hidráulica, para fixação de bebedouro para uso das equipes, este bebedouro atendia a pista do Eldorado.

Instalação de telhas no almoxarifado e na copa do barracão.

-Serviço de hidráulica:

Ligação de água e esgoto, com construção de caixas de passagem e canal de interligação, para atender a pia da copa.

-Serviço de elétrica:

Ligação de lâmpadas e tomadas na copa.

#### **PARQUE**

-Serviço de pintura:

Aplicação de massa corrida nas paredes da cantina do parque.

Pintura nas paredes da cantina.

-Serviço geral:

Instalação de 2 portões, para pedestres e veículos no setor fechado com alambrado novo separando o parque da oficina de serviços.

#### **CAMPO**

-Serviço geral:

Instalação de 393 ml de alambrado em substituição ao antigo danificado. Campo 3.

Apiloamento das 04 vigas de sustentação do portão de entrada de veículo e o de pedestre no campo 3.

Concretagem dos portões do campo 3.

-Serviço de hidráulica:

Reparo nos registros do banheiro masculino e na cantina do campo 2.

### **04 - Campo de Futebol do Cristo Rei**

#### **Rua José Rossi nº. 950 - Conj. Habitacional Cristo Rei.**

-Serviço de pintura:

Pintura predial geral: alambrado, paredes internas e externa dos vestiários, salas, banheiros, muros, morões e ferragens em geral.

-Serviço Geral:

Reparo na alvenaria dos vestiários.

### **05 - Campo de Futebol do Cidade Jardim.**

#### **Rua Lafayette José Spinola nº 1581 - Cidade Jardim.**

-Serviço de hidráulica:

Equipe esteve no local para reparar cano quebrado, encontrou o mesmo já consertado.

-Serviço de Elétrica:

Com utilização do caminhão da Secretaria de Trânsito foi trabalhado em 02 postes da praça, acendimento parcial.

Levantamento e confecção de croqui em período noturno da real situação da iluminação da praça.

**06 - Campo de Futebol do Arroyo**

**Rua Jesus Pietro n.º. 397 - Jardim Arroyo.**

-Serviço de hidráulica:

Fechamento e lacração de registro para impedimento acesso por terceiros desautorizados.

Levantamento e medição de serviço a ser executado em reforma do local para envio a secretaria de serviços gerais.

**07 - Campo de Futebol do Gonzaga de Campos**

**Rua São Bentinho s/n.º; esquina com Rua São Bento - Bairro Gonzaga de Campos.**

-Serviço de hidráulica:

Instalado canos de chuveiros nos boxes dos vestiários.

Substituí dos reparos nos registros e torneiras dos vestiários.

**08 - Ginásio Esportivo Alberto Cecconi**

**Avenida Cenobelino de Barros Serra n.º. 2023 - Parque Industrial.**

-Serviço terceirizado: Lobo Noroeste Construções Ltda.

Reparo com solda, fixação em concreto das ferragens de sustentação do ginásio em pontos que apresentam danos conforme laudo da defesa civil.

Limpeza e pintura nas ferragens internas e externas do ginásio.

-Serviço Geral:

Retirada de base que sustentava a caixa de água antiga.

Recolha de poste abalroado.

**09- C.E.I. Maria Inês Martins dos Passos**

**Rua 19 de Março, 1051 - Jd. Maria Lúcia**

-Serviço geral:

Instalação de tela galinheiro no telhado do salão e do administrativo.

Reparo, com utilização de andaime, no forro da sala multiúso que se desprende e apresentava risco de queda.

Instalação de tela galinheiro no entorno da sala multiúso e do prédio administrativo.

**10 - Centro Esportivo Integrado Fuad Hawilla**

**Rua Salim Elias n.º. 1671 - Jardim Antunes .**

-Serviço geral:

Amarração nas telas de polipropileno no entorno de toda a quadra.

Adequações técnicas para vistoria do corpo de bombeiros para emissão de alvará.

-Serviço de Elétrica:

Substituição de 02 disjuntores de 25A bipolar do quadro de energia da quadra.

-Serviço de hidráulica:

Substituição da boia da caixa de água.

Substituição de reparo em torneiras.

**11 - Praça Poliesportiva do Jardim Mugnaini.**

**Rua Ary de Freitas Mugnaini esquina Rua Névio Romani - Jardim Mugnaini.**

-Serviço Geral:

Instalação de 2 bancos com assentos de madeira próximos ao playground.

**12- Campo de Futebol e Piscina Engenheiro Schmitt**

**Rua Dr. Coutinho Cavalcante s/n.º. – Distrito de Engenheiro Schmitt.**

-Serviço geral:

Reparo com argamassa e reassentamento de cerâmica em trecho que apresentou trinca e infiltração.

**13 - Praça Esportiva Costa do Sol**

**Rua Maurílio Soares de Almeida s/n, esquina com Rua Hermenegildo Tonon - Conj. Hab.Costa do Sol**

-Serviço de geral:

Elaboração de orçamento de material para construção de muretas de contenção de água pluvial.

Construção de muretas de contenção de água pluvial em 05 setores da praça.

**14 - Praça Esportiva Paulino Garcia - Jambolão**

**Rua Francisco de Oliveira Mota s/n.º. - Bairro Solo Sagrado.**

-Serviço de Elétrica:

Substituição de 02 lâmpadas LED 18w.

Reparo elétrico no circuito que atende o minicampo.

Substituídos, no salão, 05 holofotes de 500w por 04 luminárias em LED 200w.

Substituídos 01 holofote e uma lâmpada de 500w por 2 holofotes com lâmpadas de 250w vapor mercúrio.

Instalação de 04 calhas com 08 lâmpadas de LED 18w.

### **15 - Quadra Poliesportiva Descoberta CAIC**

#### **Rua Reinaldo Volpe, 301 – Conjunto Habitacional CDHU – CAIC.**

-Serviço geral:

Construção de totem em alvenaria para instalação de bebedouro.

Construção de rede de esgoto para o bebedouro.

Construção de rede de água para alimentação do bebedouro.

-Serviço de Elétrica:

Instalação elétrica para atendimento do bebedouro.

### **16 - C.I.E – Centro de Iniciação Esportiva – Lealdade e Amizade.**

#### **Rua Projetada 07, esquina com Rua Projetada 15 - Pq. Residencial da Amizade.**

-Serviço Geral:

Transporte de cabo de cobre e 32 peças de andaime para empresa terceirizada executar reparo na parte elétrica do ginásio.

Visita técnica de acompanhamento dos reparos elétricos.

Retirada de sobra de material e acondicionamento adequado do andaime.

-Serviço de Elétrica:

Substituição de 02 disjuntores de 32A no quadro de distribuição.

### **17 – Campo de Futebol João Paulo II**

#### **Rua Fernando Pessoa nº. 121 - João Paulo II.**

-Serviço Geral:

Corte de galho de árvore de grande porte que caiu por vendaval sobre alambrado do campo de futebol.

Corte de ferragem exposta no banheiro cuja a divisória foi vandalizada.

Preparação de material para reparos nos alambrados.

Retirada de 10 morões danificados e feito os buracos para instalações de novos.

-Serviço de Elétrica:

Verificação de falha elétrica no quadro da caixa de entrada.

Substituídos conectores no ramal da CPFL.

### **18 - Praça Esportiva da Anchieta**

#### **Rua Itanhaém s/n, equina com Rua 09 de Julho - Vila Anchieta.**

-Serviços Gerais:

Serviço de solda na trave de futsal.

Serviço de solda e instalação de 01 tabela de basquete.

### **19 - Quadra poliesportiva Descoberta 1 -Benedito Ambrósio (7 quadras) – CECAP**

#### **Área central do Bairro – Jardim Belo Horizonte.**

Verificação de reclamação de infestação de formigas-saúva prejudicando moradores. Enviado interno para o Meio Ambiente.

### **20 - Campo de Futebol do Cecap.**

#### **Rua Adib Chacra nº 440 - Jd. Belo Horizonte.**

Acompanhamento técnico de arquitetas da empresa que está elaborando projeto de revitalização do espaço.

Inspeção noturna sobre reclamação de praça sem iluminação, identificado furto de cabos no padrão CPFL.

-Serviço de Elétrica:

Instalado cabos novos no padrão CPFL e religado energia na praça.

- Serviço Geral:

Refeito 4 m2 na pista de caminhada no entorno do campo.

Confecção de reforço em concreto na sustentação do pilar de madeira de sustentação nos vestiários.

### **21 - Mini Campo de Futebol José Natal Perini – Duas Vendas**

#### **Rua Heitor de Souza, 520 - Conj. Habitacional “G” - Duas Vendas**

-Serviço Geral:

Substituição e instalação de 15 morões nos alambrados do núcleo.

Substituição e reparo em diversos setores no alambrado com troca de 15 ml de tela.

### **22 - Campo do Estoril**

#### **Rua Aeropago de Itambé, 33 - Parque Estoril**

-Serviço Geral:

Transporte de materiais e ferramentas para início de obra.

Instalação de 63 m2 de revestimento cerâmico no piso e paredes dos vestiários do campo.

Instalação de 03 gradis de proteção para as portas dos vestiários.

Retirada de entulho de obra.

-Serviço de Elétrica:

Substituição de reles fotocélulas dos holofotes no entorno da casa do zelador.



**23 - Praça Esportiva Anásia Bolçone - Vetorazzo**

**Av. Monte Aprazível esquina com Rua Catanduva - Jardim Vetorazzo**

-Serviço de Elétrica:

Manutenção com substituição de componentes em 04 postes antivandalismo.

**24 - Campo de Bocha do Sinibaldi**

**Rua Major Emidio de Castro, 686 - Vila Sinibaldi**

-Serviço de Elétrica:

Substituição de 01 lâmpada 250w vapor de sódio, 01 lâmpada 400 w Vapor mercúrio, 01 disjuntor 30 e 01 rele fotoelétrico.

**25 - Campo de Malha Parque Setorial.**

**Rua Philapho Manoel Gouveia Neto s/n.**

Visita técnica para levantamento e orçamento de limpeza e pintura da cancha.

-Serviço Geral:

Lavagem das paredes e piso com utilização de máquina de alta pressão.

**Manut. OM/ JRV**