

## Relatório dos serviços executados no mês de março/2020.

### **01 - Centro Regional de Eventos**

#### **Av. José Munia nº. 5640 – Chácara Municipal.**

-Serviço Gerais:

Perfuração das lixeiras novas no páteo do CRE para evitar acúmulo de água de chuva.

Reparo hidráulico emergencial no ramal de água que passa sob a rampa do túnel 2.

Demolição e construção de nova caixa de proteção do hidrômetro.

Ligação de ponto de água para utilização da equipe de vacinação antigripal drive thru.

Pintura em 03 postes usados, para instalação futura.

Serviço de soldagem de suportes para reatores em 3 postes.

-Serviço de Elétrica:

Reforma de 4 cabeças de luminária de quatro pétalas: elétrica e pintura.

Reparo e pintura em 2 postes de 10 m em ferro para futura instalação.

Readequação da iluminação do almoxarifado:

-Instaladas 1 calha dupla T18 e 01 calha dupla T8.

Ligação de 4 lâmpadas externas no interruptor interno da sala do auxílio atleta.

Limpeza do filtro e partes externas do ar-condicionado na sala do auxílio atleta.

Substituição de chave de liga desliga dos ventiladores da copa.

-Serviço terceirizado:

Instalação de 4 fechaduras nas portas dos banheiros do anel superior.

-Serviço Terceirizado:

Substituição de 04 vidros quebrados.

Instalação de 11 vidros em vitros novos.

### **02 - Cidade da Criança**

#### **Rua Daniel Antônio de Freitas s/nº. - Distrito Industrial.**

**CAMPOS:**

-Serviços Gerais:

Reparo hidráulico com substituição de 1 metro de tubo 32 mm nos vestiários do campo 1.

-Serviço de Elétrica:

Instalação de 2 pontos de tomadas para uso de brinquedos infláveis no dia 19/03.

-Serviço Terceirizado:

Substituição de 08 vidros quebrados.

**BARRACÃO:**

Confeção em ferro de 7 gradis de proteção para as janelas e vitros no campo do Arroyo.

Confeção de pontalletes em madeira para uso na concretagem da calçada no campo da DIG.

### **03 - Complexo Esportivo Dr. Wilson Romano Calil - Piscina.**

#### **Av. Duque de Caxias s/n - Parque da Represa.**

-Serviços Gerais:

Orçamento e transporte de materiais para serviços a serem executados nos vestiários.

Fechamento de paredes com instalação de 2 portas metálicas de 0,80 x 2,10 m dividindo os vestiários e criando 2 salas/depósitos.

Fechamento de parede que interliga vestiário com banheiros dos fundos.

Retirada de entulho de obra e sobra de material servível.

Remoção de 250 sacas de raspa de pneus para possibilitar a reforma do vestiário.

-Serviço Terceirizado:

Substituição de 75 vidros quebrados.

### **04 - Campo do Estoril**

#### **Rua Aeropago de Itambé, 33 - Parque Estoril**

-Serviço de Pintura:

Pintura de mourões, muro, muretas, portão e postes.

-Serviços Gerais:

Concretagem das passarelas que interligam os campos aos vestiários e a academia aos vestiários. Utilizado 4 m3 de concreto usinado.

-Serviço Terceirizado:

Substituição de 01 vidro quebrado nos vestiários.

-Serviço de Elétrica:

Instalação de 01 calha simples com lâmpada LED 8 w.

### **05 - Campo de Futebol do Arroyo**

#### **Rua Jesus Pietro nº. 397 – Jardim Arroyo.**

-Serviços Gerais:

Instalação de 7 gradis, de tamanhos diversos, para proteção das janelas e vitros nos vestiários.

-Serviço Terceirizado:

Substituição de 57 vidros quebrados.

### **06 - Praça Esportiva Paulino Garcia - Jambolão**

#### **Rua Francisco de Oliveira Mota s/nº. - Bairro Solo Sagrado.**

-Serviço de Elétrica:

Substituição de 1 interruptor que atende um dos ventiladores do salão.

**07 - Campo de Futebol Antenor Pereira Braga – Vale do Sol - DIG**

**Rua Acácio Pereira nº. 330 , esquina com Av. Domingos Falavina – Bairro Vale do Sol.**

-Serviço Geral:

Retirada de trechos de calçada danificadas por raízes e erosões para futura concretagem.

Concretagem de reparo na calçada em frente aos vestiários e ABS com utilização 5,5 m<sup>3</sup> de concreto.

-Serviço Terceirizado:

Substituição de 02 vidros quebrados.

**08 - Centro Esportivo Integrado Fuad Hawilla**

**Rua Salim Elias nº. 1671 - Jardim Antunes.**

-Serviço Terceirizado:

Entrega de 10 m<sup>3</sup> de areia lavada para uma das quadras de areia do centro esportivo.

-Serviço de Elétrica:

Reinstalação de fiação solta na iluminação externa do administrativo.

**09 - Praça Esportiva Costa do Sol**

**Rua Maurílio Soares de Almeida s/n, esquina com Rua Hermenegildo Tonon – Conj. Hab.Costa do Sol**

-Serviços Gerais:

Aplicação de 4 m<sup>3</sup> de concreto usinado na entrada da sala superior no prédio da praça.

Substituição de 01 barra de cano 40 mm e 2 conexões cotovelo na ligação de esgoto do piso superior com o piso inferior.

Início de reforma geral nos 02 vestiários da praça.

-Serviço de Elétrica:

Substituição de 08 lâmpadas fluorescentes por LED T18.

Substituição de 02 tomadas simples.

Substituição de 02 interruptores simples.

**10 - Campo de Futebol do Gonzaga de Campos**

**Rua São Bentinho s/nº; esquina com Rua São Bento – Bairro Gonzaga de Campos.**

-Serviço de Elétrica:

Substituição de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por LED; 8 calhas duplas T18 e 11 calhas duplas T8.

-Serviço de Pintura:

Pintura predial, arquibancadas, muretas, ferragens, postes, mourões e traves em parceria com Secretaria de Serviços Gerais.

-Serviço de Chaveiro:

Instalação de 4 fechaduras nas portas dos vestiários dos atletas, arbitro e sala de depósito.

-Serviço Terceirizado:

Substituição de 16 vidros quebrados.

**11 - Centro Esportivo Eldorado**

**Av. Monte Aprazível 2640 – Eldorado.**

-Serviço Terceirizado:

Reforma predial na arquibancada e na pista de atletismo com instalação de 6 torres de iluminação a cargo da construtora JA.

-Serviço Gerais:

Substituição de 01 reparo de válvula Docol.

Instalação de 03 duchas frias novas em substituição de danificadas por vandalismo.

**12 - Parque Aquático de Schimitt**

**Rua Dr. Coutinho Cavalcante , nº 500 - Distrito de Eng.º Schimitt**

-Serviço de Elétrica:

Substituição de lâmpadas fluorescentes por LED; 5 calhas duplas T8 e 3 calhas simples T8.

Substituição de 1 interruptor 2 seções e instalação de 3 tomadas sistema X.

-Serviço Geral:

Confecção de 2 grelhas em alumínio para instalação no fundo da piscina.

**13 - Praça Esportiva João Barrela - Juruá**

**Rua José Milton de Freitas s/n, esquina com Rua Otávio Pinto Cesar - Parque Residencial Cidade Nova**

-Serviço de Pintura:

Retirada de terra, limpeza e lavagem da quadra.

Pintura de mourões, muro, muretas, portão, postes, ferragens, totens e quadra poliesportiva.

-Serviço de Elétrica:

Substituição de 1 disjuntor tripolar de 80 A que comanda a iluminação da praça.

-Serviços Gerais:

Retirada de trechos de alambrado danificados, para posterior reposição, na quadra poliesportiva.

Quebra de calçamento ao lado da igreja e escola com infiltração de água pluvial.

**14 - C.I.E – Centro de Iniciação Esportiva – Lealdade e Amizade.**

**Rua Projetada 07, esquina com Rua Projetada 15 – Pq. Residencial da Amizade.**

-Serviço Geral:

Remoção de 2 tabelas de basquete que apresenta vazamento de óleo hidráulico.

-Serviço Terceirizado:

Conserto em 2 tabelas de basquete com acionamento elétrico e manutenção em outras 02 com instalação de trava de segurança.

**15 - Praça Esportiva Cândido Estrela Maia**

**Rua Lions Internacional/ Rua Versalhes/ Rua José Portugal Freixo/ Rua Cel.Orlando P.Barreto-Jd.Estrela.**

Reforma total da praça. Parceria com a Secretaria de Serviços Gerais.



**16 - Praça Esportiva Jardim do Bosque**

**Rua Onésio de Freitas Rocha, 171 – Jd. Do Bosque**

-Serviços Gerais:

Retirada de entulho de obra.

-Serviço Terceirizado:

Substituição de 01 vidro quebrado.

**17 - Campo de Futebol do Tangará**

**Rua Clóvis Carneiro de Magalhães, nº 205 - Jardim Tangará**

-Serviço Terceirizado:

Substituição de 07 vidros quebrados.

**18 - Campo de Futebol do Cidade Jardim.**

**Rua Lafayette José Spinola nº 1581 – Cidade Jardim.**

-Serviço Terceirizado:

Substituição de 01 vidro quebrado.

**19 - Campo de Futebol Dominginho Zanquetta.**

**Rua Maria Ceron Volpe, 1999 – Vila Toninho.**

-Serviço Terceirizado:

Substituição de 04 vidros quebrados.

**20 - Praça Poliesportiva Descoberta CAIC**

**Rua Reinaldo Volpe, 301 – Conjunto Habitacional CDHU – CAIC.**

-Serviço Terceirizado:

Substituição de 02 vidros quebrados.

**21 - Ginásio Esportivo Antônio Carlos Montanhês**

**Av. Nossa Senhora da Paz nº. 1600 – Jardim América**

-Serviço Terceirizado:

Substituição de 01 vidro quebrado.

**22 - Campo de Futebol João Paulo II**

**Rua Fernando Pessoa nº. 121 - João Paulo II.**

-Serviço Terceirizado:

Substituição de 04 vidros quebrados.

**23 - Núcleo Esportivo José Natal Perini – Duas Vendas**

**Rua Heitor de Souza, 520 – Conj. Habitacional “G” - Duas Vendas**

-Serviço Terceirizado:

Substituição de 03 vidros quebrados.

**24 - Praça Esportiva UBS - Vila Toninho**

**Rua Maria Onofre Lopes do Santos s/n, esquina com Rua Odilon Amadeu - Vila Toninho-**

-Serviço de Elétrica:

Emenda em fio partido e derretido que atende a praça esportiva.

**25 - C.E.I. Maria Inês Martins dos Passos**

**Rua 19 de Março, 1051 – Jd. Maria Lúcia**

-Serviço Terceirizado:

Substituição de 02 vidros quebrados.

**26 - Campo de Futebol Dr. Wilson Romano Calil - Beira Mar**

**Rua 10 de Abril, 1150 - Bairro Solo Sagrado**

-Serviço Terceirizado:

Substituição de 02 vidros quebrados.

**27 - Centro Esportivo Integrado Dr. Aloysio Nunes Ferreira – Pinheirinho**

**Rua Beatriz da Conceição Rodrigues nº. 320 – Bairro Solo Sagrado.**

-Serviço Terceirizado:

Substituição de 06 vidros quebrados.

**28 - Ginásio Esportivo Alberto Cecconi**

**Av. Cenobelino de Barros Serra nº 2023 - Parque Industrial**

-Serviço Terceirizado:

Substituição de 04 vidros quebrados.

**29 - Centro Esportiva e Cultural de Engenheiro Schmitt**

**Rua Dr. Coutinho Cavalcante s/nº. – Distrito de Engenheiro Schmitt.**

-Serviço de Elétrica:

Instalação de um ponto de energia para alimentar modem da Empro, controle de vacinação antigripal.

**30 - Campo de Futebol do Fraternidade**

**Rua Dorindo Masson esquina com Av. Cleber Miguel Melara- Conj.Hab. Fraternidade**

-Serviço Terceirizado:

Liberação de ordem de serviço para instalação de 343 m lineares de alambrado para cercamento do campo de futebol.

