

Relatório dos serviços executados no mês de Janeiro /2020.

01 - Centro Regional de Eventos

Av. José Munia nº. 5640 – Chácara Municipal.

-Serviço de Hidráulica:

Substituição de 04 torneiras de bancadas em pias em 03 banheiros.

Substituição de 04 engates flexíveis para torneira.

-Serviços Gerais:

Reinstalação de uma porta de madeira em banheiro.

Inspeção geral nos banheiros.

-Serviço de Elétrica:

Infraestrutura e instalação de 01 ventilador no almoxarifado.

Limpeza e organização do almoxarifado de ferramentas.

02 - Centro Esportivo Eldorado

Av. Monte Aprazível 2640 – Eldorado.

Reforma geral pista, arquibancadas, salas e banheiros, iluminação da pista conforme projeto a cargo de empresa JA com prazo de 10 meses para entrega.

03 - Cidade da Criança

Rua Daniel Antônio de Freitas s/nº. - Distrito Industrial.

BARRACÃO – Oficina.

-Serviços Gerais:

Corte e preparação de madeiras para montagem das caixas de concretagem da ABS dos campos do parque Estoril.

Confecção de pontalotes para uso em demarcações em geral.

04 - Complexo Esportivo Dr. Wilson Romano Calil - Piscina.

Av. Duque de Caxias s/n - Parque da Represa.

-Serviço de Pintura:

Pintura predial no vestiário feminino, paredes, boxes, sanitários, portas e piso dos boxes.

Pintura predial no vestiário masculino.

-Serviço Geral:

Reforma na alvenaria e na hidráulica dos boxes de banho e banheiro do vestiário feminino.

Instalação de 01 porta de 70 cm em boxe para transformação em depósito.

Corte de beiral de telha.

Limpeza nas calhas do vestiário feminino.

Limpeza nas calhas do vestiário masculino.

Reparo no reboco interno e externo no vestiário masculino.

-Serviço de Elétrica:

Instalação de 02 tomadas 220 v nas paredes dos vestiários para utilização da equipe de limpeza da piscina.

05 - Quadra Poliesportiva Descoberta CAIC

Rua Reinaldo Volpe, 301 – Conjunto Habitacional CDHU – CAIC.

Reparo e pintura do piso da quadra de esportes a cargo de empresa terceirizada.

06 - Campo do Estoril

Rua Aeropago de Itambé, 33 - Parque Estoril

-Serviços Gerais:

Preparação de terreno para concretagem da ABS.

Concretagem da ABS utilizando de 7 m 3 de concreto usinado.

07 - Campo de Futebol João Paulo II

Rua Fernando Pessoa nº. 121 - João Paulo II.

-Serviços Gerais:

Substituição de porta metálica vandalizada.

Reparo em trecho de muro vandalizado por desconhecido(s).

-Serviço de Elétrica:

Retirada e reparo em 05 cabeças antivandalismo.

Reinstalado 10 metros de eletroduto.

Substituição de 30 metros de condutores 10 mm 2.

Instalado 01 caixa de passagem.

Reparo em 01 caixa de passagem.



08 - C.E.I. Maria Inês Martins dos Passos

Rua 19 de Março, 1051 – Jd. Maria Lúcia

-Serviço de Hidráulica:

Reparo na ligação que abastece o bebedouro vandalizado por desconhecidos(as), substituição de trecho de tubo e registro. Concerto de vazamento de água no gramado na entrada do núcleo.

-Serviço de Elétrica:

Substituição de 22 m de cabo de ligação elétrica danificada pelo tempo.

09 - Quadra poliesportiva Descoberta 1 -Benedito Ambrósio (7 quadras) – CECAP

Área central do Bairro – Jardim Belo Horizonte.

-Serviço de Elétrica:

Verificação de reclamação de iluminação apagada no setor 4 da área. Necessita de veículo com cesto aéreo.

10 - Centro Esportivo Integrado Dr. Aloysio Nunes Ferreira – Pinheirinho

Rua Beatriz da Conceição Rodrigues nº. 320 – Bairro Solo Sagrado.

-Serviço de Elétrica:

Orçamento de material para instalação de iluminação no novo refeitório.

Preparação de infraestrutura para a instalação de iluminação no novo refeitório.

Instalação de 04 tomadas, 02 interruptores, 02 calhas duplas de LED 18 w e uma calha dupla de LED 09 w.

-Serviços Gerais:

Fechamento em concreto de ponto de infiltração de água pluvial para o interior da casa de máquinas.

11 - Centro Esportivo Integrado Fuad Hawilla

Rua Salim Elias nº. 1671 - Jardim Antunes.

-Serviço Gerais:

Instalação de gradil de proteção com em 04 portas do núcleo - Adm. Banheiros e Salão.

Retirada de entulhos de obras.

-Serviço de Elétrica:

Substituição de uma tomada para telefone inoperante.

Verificação da rede de telefonia que apresenta mal funcionamento.

Substituição de 100 m de cabo telefônico na rede interna que atende o núcleo.

Reaperto nas conexões dos bornes que atendem a iluminação do campo.

12 - Praça Esportiva Costa do Sol

Rua Maurílio Soares de Almeida s/n, esquina com Rua Hermenegildo Tonon – Conj. Hab.Costa do Sol

-Serviço de Elétrica:

Substituição de uma chave contatora que comanda a iluminação da praça - 80 A.

Substituição de um disjuntor tripolar no quadro de força geral.

-Serviço Gerais:

Colocação de terra e preparação para gramado do talude lado direito da praça.

13 - Campo de Futebol do Laranjeira

Rua José Gregório de Guzzi nº. 261 – Residencial João da Silva.

-Serviço de Elétrica:

Atendimento de reclamação de iluminação apagada com substituição de disjuntor danificado.

-Serviço Gerais:

Substituição de 02 boias de caixa de água.

14 - Ginásio Esportivo Alberto Cecconi

Avenida Cenobelino de Barros Serra nº. 2023 – Parque Industrial.

-Serviço de Elétrica:

Confecção e instalação de proteção de segurança, em acrílico, para os quadros de distribuição do ginásio.

Substituição de 03 tomadas danificadas.

Reparo elétrico em 03 postes antivandalismo.

Reparo elétrico com substituição de lâmpada em holofote no corredor.

Confecção de tampa e instalação na caixa de entrada de energia que atende o ginásio.

15 - Campo de Futebol Dr. Wilson Romano Calil - Solo Sagrado

Rua 10 de Abril nº 1150 - Bairro Solo Sagrado.

-Serviço Gerais:

Verificação de vazamento de água no ponto de entrada.

16 - Campo de Futebol do Gonzaga de Campos

Rua São Bentinho s/nº; esquina com Rua São Bento – Bairro Gonzaga de Campos.

-Serviço de Elétrica:

Verificação de disjuntor desarmado.

Reparo nas instalações elétricas da cozinha na casa do caseiro. Eliminado curto circuito e religado disjuntor.

-Serviço Gerais:

Substituição de 01 boia de caixa de água que atende a casa do caseiro.

17 - Campo de Futebol Oswaldo Felix da Estância Jockey Club

Rua José Dias Filho, 180 - Estância Jockey Club.

-Serviço Hidráulica:

Reparo na hidráulica que atende os vestiários. Instaladas 03 engates flexíveis, 01 flange na caixa de água e conexões soldáveis para reparo do ramal.

18 - Núcleo Esportivo José Natal Perini – Duas Vendas

Rua Heitor de Souza, 520 – Conj. Habitacional “G” - Duas Vendas

-Serviço de Elétrica:

Substituição de 04 interruptores sistema X que atende os ventiladores do salão.

Substituição de 03 calhas duplas de lâmpadas fluorescentes por LED 18w.

Substituição de 02 lâmpadas mista 250 w bocal E-27.

19 - Ginásio Esportivo Antônio Carlos Montanhês

Av. Nossa Senhora da Paz nº. 1600 – Jardim América

-Serviço de Elétrica:

Levantamento de material para confecção de proteção de segurança no quadro de distribuição.

20 - Praça Esportiva Jardim do Bosque

Rua Onésio de Freitas Rocha, 171 – Jd. Do Bosque

-Serviço Gerais:

Substituição de 01 caixa de descarga no vestiário.

Substituição em 01 engate rápido de ligação de caixa de descarga.

21 - Campo de Futebol Antenor Pereira Braga – Vale do Sol - DIG

Rua Acácio Pereira nº. 330 , esquina com Av. Domingos Falavina – Bairro Vale do Sol.

-Serviço de Elétrica:

Substituição de 02 lâmpadas LED 9w nos vestiários.

-Serviço de Pintura: - parceria com secretaria de serviços gerais.

Pintura Predial

Pintura nas Ferragens.

-Serviços Gerais:

Entrega de ferramentas e materiais.

Reparo na alvenaria das escadas, arquibancadas e muretas no entorno do campo.

22 - Campo de Futebol do Tangará

Rua Clóvis Carneiro de Magalhães, nº 205 - Jardim Tangará

-Serviço em parceria com a Secretaria de Serviços Gerais:

Pintura predial, arquibancadas e muretas.

Pintura de ferragens.

-Serviço de Elétrica:

Reforma da iluminação dos vestiários com instalação de 05 calhas novas e 10 lâmpadas LED.

23 - Campo de Futebol do Arroyo

Rua Jesus Pietro nº. 397 – Jardim Arroyo.

-Serviços Gerais:

Substituição de 05 portas nos vestiários.

Instalação de 04 pontos de água para ligação de ducha fria.

Instalação de ligação de 03 lavatórios.

Desentupimento da rede de esgoto.

Retirada de todos os restos de vidros quebrados nas janelas.

