

## Relatório dos serviços executados no mês de Outubro/2019.

### **01- Centro Regional de Eventos**

#### **Av. José Munia nº. 5640 – Chácara Municipal.**

Manutenção e reparo, com substituição de telhas, da cúpula e do telhado do centro de evento com utilização de andaime.

-Serviço de elétrica:

Substituição de um interruptor bipolar no corredor do centro.

Substituição de 2 lâmpadas LED na cozinha.

Substituição de 01 lâmpadas LED no corredor próximo a sala 06.

Substituição de 01 tomada 03 pinos na sala 12.

Sustituição de 11 tomadas de 02 pinos por tomadas de 3 pinos. Várias salas.

Rede elétrica em curto.

-Serviço geral:

Reparo em torneira de pia do banheiro masculino no térreo.

Reparo em registro de mictório do banheiro masculino térreo.

Limpeza e readequação do espaço de guarda de ferramentas.

Acompanhamento de inspeção do corpo de bombeiros.

Fixação do banner de identificação da secretaria na portaria.

### **02- Centro Esportivo Eldorado**

#### **Av. Monte Aprazível 2640 – Eldorado.**

Recepção de visita técnica de empresa para reforma do complexo parte 2.

Contrutora Rio Obras.

Recepção de visita técnica de empresa para reforma do complexo parte 2.

Construtora Alpha Vitória

Recepção de visita técnica de empresa para reforma do complexo parte 2.

Construtora Guimarães

Recepção de visita técnica de empresa para reforma do complexo parte 2.

Construtora Constroeste

Recepção de visita técnica de empresa para reforma do complexo parte 2.

Construtora Kairós.

Planejamento de transferência dos equipamentos e aparelhos para o Natalone e Famerp.

Retirado todos os equipamentos e peças de treinamento de boxe (Ringue, Sacos de treinamento e demais aparelhos) para guarda no ginásio Natalone.

Retirada de 2 portões de pedestre de ferro para uso futuro e guarda na cidade da criança.

Transporte e Guarda no Natalone das espumas utilizadas em treinamento e competição de salto.

Retirado todos os aparelhos da academia de ginástica, transportados e instalados na famerp.

Retirada e descarte de materiais inservíveis.

Retirada e guarda no Natalone de 240 sacas de raspas de pneu automotivo que faz parte do assoalho do tatame de judô.

Retirada de 02 caixa de água de 1000l, 01 bebedouro suspenso e 01 portal de 2 folhas em grade que dava acesso a pista, depositados no barracão da cidade da criança.

18/10/19 – início das obras de reforma das arquibancadas e suas salas e da pista de atletismo.

Desde de 18/10/19 – visita técnica de acompanhamento das obras de reforma todos os dias úteis.

### **03 - Cidade da Criança**

#### **Rua Daniel Antônio de Freitas s/nº. - Distrito Industrial.**

##### **BARRACÃO – Oficina.**

-Serviço de civil:

Construção de espaço para o almoxarifado de ferramentas do parque.

Construção de espaço para cozinha para utilização da equipe de trabalhadores do parque.

Retirada de pia da cantina para instalação na cozinha do barracão.

Instalado pia na cozinha do barracão.

Preparação do piso da cozinha para instalação de revestimento cerâmico.

Instalação de revestimento cerâmico na cozinha.

Instalado grade de proteção na porta do almoxarifado de ferramentas.

Instalação de um portão de pedestre e um de passagem de veículo no alambrado novo com construção de pilares de sustentação.

Construção de parede para instalação de bebedouro e vasca das torneiras.

-Serviço de pintura:

Pintura em portas, janelas e proteção no almoxarifado e cozinha do barracão.

##### **PARQUE**

-Serviço de pintura:

Pintura nas paredes externas dos banheiros e vestiários.

Pintura de piso na entrada do parque.

-Serviço de civil:

Concretagem de passarela de acessibilidade no entorno e para atender os novos brinquedos inclusivos PcDs.

-Serviço de elétrica:

Substituição e instalação de 9 tomadas na cantina.

Reforma nas paredes da cantina do parque.

Retirada de fiação exposta e embutido eletrodutos para atender tomas e interruptores na cantina.

-Serviço de elétrica:

Ligação elétrica para atendimento de freezers e diversos brinquedos para a comemoração do dia da criança em 12/10/19.

Desligamento dos ramais de energia utilizados quando da festa do dia da criança.

Verificação de falta de energia na casa de máquina da fonte interativa.

-Serviço de elétrica:

Substituição e instalação de 9 tomadas na cantina.

-Serviço terceirizado:

Instalação de 150m de alambrados separando o parque da área de manutenção e casa do caseiro.

## **CAMPO**

-Serviço de civil:

Termino da reforma dos banheiros da cantina campo 2.

-Serviço de Pintura:

Pintura interna dos banheiros da cantina do campo 2.

Pintura externa das paredes externas do campo 1.

Pintura Externa da cabine de força dos campos.

-Serviço terceirizado:

Instalação 112,3m de alambrado novo no campo 3.

## **04- Quadra Poliesportiva Descoberta CAIC**

### **Rua Reinaldo Volpe, 301 – Conjunto Habitacional CDHU – CAIC.**

Inspecção de serviço em execução por terceirizada na quadra do poliesportivo – Serviço reprovado.

-Serviço geral:

Instalação de vaso sanitário e caixa de descarga no banheiro do núcleo.

## **05 - Campo de Futebol do Cristo Rei**

### **Rua José Rossi n.º. 950 - Conj. Habitacional Cristo Rei.**

-Serviço de Pintura:

Pintura predial, Arquibancadas, Mourões de alambrado, bocha e malha.

-Serviços gerais:

Verificação de esgoto entupido no banheiro – passado para manutenção do Semae.

## **06 - Campo de Futebol do Cidade Jardim.**

### **Rua Lafayette José Spinola n.º 1581 - Cidade Jardim.**

-Serviço de elétrica:

Recuperação de circuitos da iluminação da praça e ABS.

-Serviço de civil:

Fechamento de caixa de passagem de cabos de energia elétrica com massa de cimento forte.

## **07 - Campo de Futebol Antenor Pereira Braga – Vale do Sol - DIG**

### **Rua Acácio Pereira n.º. 330 , esquina com Av. Domingos Falavina - Bairro Vale do Sol.**

Levantamento de necessidades para reforma :

Pintura Geral, calçamento interno e passeio público.

## **08 - Campo de Futebol do Tangará**

### **Rua Clóvis Carneiro de Magalhães, n.º 205 - Jardim Tangará**

Levantamento de necessidades para reforma :

Pintura Geral, calçamento interno e passeio público.

-Serviço de elétrica:

Manutenção na iluminação no entorno do campo com utilização de andaime, substituídos 6 lâmpadas e 4 reatores de 250w vapor de sódio em 3 postes.

Substituição de 2 reatores 250w V. Sódio + 2 lâmpadas 250w V. Sódio.

## **09- Campo de Futebol do Ouro Verde**

### **Rua Olavo Guimarães Corrêa n.º 521, esq. c/ Rua Toribio Arroyo Valério – Jd. Ouro Verde**

Levantamento de necessidades para reforma :

Pintura Geral, calçamento interno e passeio público.

### **10 - Campo de Futebol do Bosque**

#### **Rua Onésio de Freitas Rocha, 171 – Jd. Do Bosque**

Levantamento de necessidades para reforma :  
Pintura Geral, calçamento interno e passeio público.

### **11 - Campo de Futebol do Clementina**

#### **Rua Maria Francisco Pinto s/nº, esquina com Rua Antonio Guerino de Lourenço – Vila Clementina.**

Levantamento de necessidades para reforma :  
Pintura Geral, calçamento interno e passeio público.

### **12 - Ginásio Esportivo Alberto Cecconi**

#### **Avenida Cenobelino de Barros Serra nº. 2023 - Parque Industrial.**

-Serviço de elétrica:  
Manutenção elétrica externa em 2 postes de iluminação antivandalismo.  
Instalação de 03 reatores de 250w vapor de sódio.  
Substituição 01 lâmpada vapor de sódio 250w.  
Substituição de 01 lâmpada mista de 250w no corredor externo do ginásio.  
-Serviço de pintura e marcenaria:  
Confecção e pintura de 08 placas em madeira para instalação no forro nos corredores do vestiário.  
-Serviço de hidráulica:  
Reparo na rede que alimenta um ponto de chuveiro no vestiário.  
Substituição de 01 cotovelo e 01 sifão.

### **13- Centro Esportivo Integrado Dr. Aloysio Nunes Ferreira – Pinheirinho**

#### **Rua Beatriz da Conceição Rodrigues nº. 320 – Bairro Solo Sagrado.**

-Serviço de elétrica:  
Manutenção elétrica no mini campo - refeita ligação de uma torre de iluminação que o circuito estava rompido.  
Substituição de lampadas LED nos banheiros e no refeitório.  
Acionamento de rele para inspeção e levantamento de pontos apagados na iluminação da praça. Levantamento passado ao Daniel da elétrica para manutenção com caminhão com cesto aéreo.  
Desligado um poste que sofreu queda por vendaval. Preparado buraco para reinstalação do mesmo.  
Reimplantado poste alto de metal próximo a ABS.

### **14 - Praça Esportiva Paulino Garcia - Jambolão**

#### **Rua Francisco de Oliveira Mota s/nº. - Bairro Solo Sagrado.**

-Serviço de elétrica:  
Verificação da iluminação do campo de futebol - passado para a elétrica.  
Verificação dos postes altos no entorno do mini campo - passado para elétrica.  
Verificação de falta de luz nos postes antivandalismo.  
Acionamento de rele para inspeção e levantamento de pontos apagados na iluminação da praça. Levantamento passado ao Daniel da elétrica para manutenção com caminhão com cesto aéreo.  
Instalado 10m de eletroduto e rede de cabos para regularização de 4 postes antivandalismo.  
Substituição de 04 reatores para lâmpadas de 400w vapor de sódio.  
-Serviço geral:  
Entrega de material básico para confecção de muretas no alambrado do mini campo.  
-Serviço terceirizado:  
Inspeção e conserto do bebedouro que serve a praça.

### **15 – Campo de Futebol Dominginho Zanquetta.**

#### **Rua Maria Ceron Volpe, 1999 - Vila Toninho.**

-Serviço de pintura:  
Pintura predial externa.

### **16 - Praça Esportiva Costa do Sol**

#### **Rua Maurílio Soares de Almeida s/n, esquina com Rua Hermenegildo Tonon - Conj. Hab.Costa do Sol**

-Serviço geral:  
Retirada de entulho de obra.  
Poda e retirada de árvore de grande porte seca da praça.

### **17 - Mini Campo de Futebol José Natal Perini – Duas Vendas**

#### **Rua Heitor de Souza, 520 - Conj. Habitacional “G” - Duas Vendas**

-Serviço geral:  
Retirada de entulho de obra.

**18 - C.I.E – Centro de Iniciação Esportiva – Lealdade e Amizade.**

**Rua Projetada 07, esquina com Rua Prtojetada 15 – Pq. Residencial da Amizade.**

Visita de verificação de pontos vandalizados no ginásio para futuro reparo.

-Serviço gerais:

Verificação de vazamento que se apresenta na caixa de água. Passado para empreiteira construtora.

**19 - Centro Esportivo Integrado Fuad Hawilla**

**Rua Salim Elias nº. 1671 - Jardim Antunes .**

-Serviço geral:

Substituição de uma torneira danificada.

Substituição de cano e conexões que derivam do bebedouro e instalado 2 torneiras de parede novas.

Instalação de cerâmica no coxa do bebedouro.

-Serviço de elétrica:

Acionamento de rele para inspeção e levantamento de pontos apagados na iluminação da praça. Levantamento passado ao Daniel da elétrica para manutenção com caminhão com cesto aéreo.

**20- Centro Esportiva de Engenheiro Schmidt**

**Rua Dr. Coutinho Cavalcanti s/nº. – Distrito de Engenheiro Schmidt.**

-Serviço de elétrica:

Acionamento de rele para inspeção e levantamento de pontos apagados na iluminação da praça.

Substituído 01 rele de 25 A danificado por um de 32A.

Levantamento em croqui de pontos de iluminação apagada.

Manutenção com substituição de lâmpadas, reatores e relês em 08 pontos na praça.

-Serviço geral:

Aquisição e substituição de refil do filtro que atende o centro esportivo.

Orçamento para correção de infiltração na piscina.

**21- C.E.I. Maria Inês Martins dos Passos**

**Rua 19 de Março, 1051 – Jd. Maria Lúcia**

-Serviço de elétrica:

Acionamento de rele para inspeção e levantamento de pontos apagados na iluminação da praça. Levantamento passado ao Daniel da elétrica para manutenção com caminhão com cesto aéreo.

-Serviço geral:

Orçamento de material e reparo em calçada com risco de queda de pessoas.

**22 - Praça Esportiva João Barrella (Cidade Nova - Juruá)**

**Rua José Milton de Freitas s/n, esquina com a Rua Otávio Pinto Cesar – Pq. Residencial Cidade Nova.**

- Serviço de elétrica:

Manutenção de 2 torres de iluminação do mini campo próximo ao vestiário com utilização de andaime, substituídos 06 reatores e 06 lâmpadas vapor metálico de 400w.

**23 - Sala de Ginástica - Natalone**

**Av. Duque de Caxias s/nº - Parque da Represa.**

-Serviço de elétrica:

Substituição de 01 disjuntor de 32A no circuito de iluminação.

Verificação de congelamento de água no bebedouro da sala

Verificação e reparo de 01 holofote em curto.

Manutenção da iluminação da quadra, substituídos 02 lâmpadas e 01 reator de 400w vapor metálico.

**24 - Praça Esportiva do Estoril**

**Rua Nuno Alvarez Pereira nº1525 - Parque Estoril.**

-Serviço de elétrica:

Acionamento de rele para inspeção e levantamento de pontos apagados na iluminação da praça. Levantamento passado ao Daniel da elétrica para manutenção com caminhão com cesto aéreo.

Manutenção com substituição de peças (lâmpadas, reatores e relê) em 23 pontos da iluminação da praça.

**25 - Ginásio Antônio Natalone - Piscina**

**Av. Duque de Caxias s/nº - Parque da Represa.**

-Serviço de elétrica:

Substituição de 01 chuveiro elétrico no vestiário masculino da piscina.

-Serviço de hidráulica:

Verificação geral e reparo hidráulicos nos diversos banheiros.



Substituição de 01 reparo de válvula no banheiro do ginásio.

-Serviço geral:

Verificação técnica de apontamento da defesa civil.

Verificação e orçamento de locais e materiais para colocação de 08 pontos de fixação de barras para sinalização na piscina.

Instalação de 08 pontos de fixação de barras de sinalização na piscina.

Confeccionado 2 sapatas de concreto para sustentação de madeiras na entrada da piscina - relatório da defesa civil.

**26 - Ginásio Esportivo Antonio Carlos Montanhez**

**Av. Nossa Senhora da Paz n.º. 1600 – Jardim América**

-Serviço em hidráulica:

Manutenção com reparo na rede de esgoto que atende a cozinha e o bebedouro.

**27 – Quadra poliesportiva Descoberta 1 -Benedito Ambrosio (7 quadras) – CECAP**

**Área central do Bairro – Jardim Belo Horizonte.**

-Serviço de elétrica:

Feito buraco e reinstalado 2 postes de ferro derrubados por vendaval.

**28 - Campo de Futebol do Gonzaga de Campos**

**Rua São Bentinho s/n.º; esquina com Rua São Bento - Bairro Gonzaga de Campos.**

-Serviço de hidráulica:

Levantamento e orçamento de material para solucionar vazamentos nos vestiários.

Reparo nos locais com pontos de vazamento.

**Manut. OM/ JRV**